

เขาทีมถล่ม ทับกับศพ

คนงานโรงโม่ กำลังเจาะสกัด

ภูเขาถล่มทับคนงานดับ 3 เจ็บ 4 ขณะ
คนงานเข้าไปสกัดหินเตรียมส่งโรงโม่
เกิดเสียงดังสนั่นหินภูเขา ★ มีต่อหน้า 11



▲เหมืองหินถล่ม

จนท.หน่วยกู้ภัยเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ภูเขาหินถล่ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ทับคนงานตาย 3 คน บาดเจ็บ 4 คน รถสิบล้อและรถแบ็กโฮเสียหายไปหลายคัน เหตุเพราะฝนตกหนักทำให้เหมืองหินบนภูเขาถล่มได้ตัวลงมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีมีคำสั่งปิดกันเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย.

ภูเขาถล่ม

□ ต่อจากหน้า 1

โรงโมหิณเพชรสมุทร จ.เพชรบุรี เคลื่อนตัวถล่มทับคนงานขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ดับคานที่บาดเจ็บอีก 4 คาดสาเหตุมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้ดินอ่อนตัว ด้านผู้ว่าฯ ประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย สั่งบริษัทหยุดดำเนินการชั่วคราว ส่วนเจ้าของโรงโมหิณไม่เคยเกิดเรื่องยินดีรับผิดชอบ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มิ.ย. พ.ศ. ๖๖ ธีระเดช เจริญศิริ สารวัตรเวร สก.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ได้รับแจ้งเกิดเหตุภูเขาถล่มทับคนงานโรงโมหิณเพชรสมุทร (1970) หมู่ 6 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย หลังรับแจ้งจึงประสานกำลังและเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างธรรมแพญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี เดินทางไปตรวจสอบพร้อม พล.ต.ต.ที่ระชาติ รื่นเริง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.เดชา รักษ์งาม ผกก.สภ.เขาย้อย

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นภูเขาขนาดใหญ่ ชื่อ "เขาอีปัด" ซึ่งโรงโมหิณดังกล่าวได้รับสัมปทาน พบที่เชิงหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร ห่างจากโรงโมประมาณ 400 เมตร พบหินและดินจากภูเขาถล่มลงมาครีบลูก ทับรถปิกอัพ 3 คัน รถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 10 คัน และรถแบ็กโฮ 3 คัน เสียหายทั้งชิ้น

ต่อมานายมนต์เกียรติ ทองนิคค์ ผวอ.เพชรบุรี นายปราโมทย์ สามีเกณีน ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายเวทย์ ผ่องสุวรรณ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เพชรบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ นายอำเภอเขาย้อย นางอรอนงค์ ศิริชัย นายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อย เดินทางมาร่วมตรวจสอบและติดตามการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตพร้อมประเมินเหตุการณ์ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุซึ่งมีหินถล่มเป็นระยะ ๆ และมีดินไหลลงมา เบื้องต้นได้ประกาศให้บริเวณดินถล่มเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยและบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี ทำบันทึกสั่งหยุดดำเนินการกิจการโรงโมหิณชั่วคราวและ

ลงโทษปรับต่อไป

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องมือเข้ามาจัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากกองหินได้โดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ทราบชื่อนายสุวิชาติ สุวิญา อายุ 60 ปี คนขับแบ็กโฮ นายนิย ยังไม่ทราบนามสกุล และนายสำนุช ยังไม่ทราบนามสกุล เป็นคนงานชาวพม่า อย่างไรก็ตามยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน 4 รายถูกนำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี และโรงพยาบาลเขาย้อย ทราบชื่อ นายกำพร้า ลีสิน นายขวัญเมือง ศรีสุข นายนพ ยังไม่ทราบนามสกุล หัวหน้าชุดชุดเจาะ และ นายยาว ยังไม่ทราบนามสกุล ทั้งหมดเป็นคนงานชุดเจาะของโรงโมหิณดังกล่าว อาการไม่สาหัส

สอบถามนายพนชัย ทารัม อายุ 31 ปี คนงานขับแบ็กโฮ ผู้เห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ก่อนเกิดเหตุขณะกำลังขับรถแบ็กโฮอยู่ที่ด้านล่างของภูเขา ก็ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหว จึงหันขึ้นไปมองดูเห็นหินและดินที่ริมยอดหน้าผาเคลื่อนตัวถล่มลงมาอย่างน่ากลัว จึงรีบขับรถไปยังจุดเกิดเหตุเห็นรถปิกอัพ รถบรรทุกและรถแบ็กโฮ อีกคันซึ่งขณะนั้นมีคนงานทำงานอยู่ถูกหินและดินกลบฝัง จึงรีบจอดรถแล้ววิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บออกมาส่งโรงพยาบาล ส่วนคนอื่น ๆ ถูกหินและดินทับจนมองไม่เห็นประกอบกับหินยังถล่มลงมาเรื่อย ๆ จึงต้องถอยออกมาแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

ขณะที่นายนิพนธ์ พรหมมา อายุ 34 ปี ช่างเครื่อง ผู้รอดชีวิต เล่าถึงนาทีระทึก ว่า ขณะเกิดเหตุได้ขับรถปิกอัพเข้าไปเดินนำมันรถแบ็กโฮที่กำลังทำงานอยู่ริมหน้าผา จังหวะนั้นเห็นหินและดินกำลังถล่มลงมาจึงร้องเตือนแต่ไม่มีใครเชื่อ จึงขับรถขับออกมาอีกฟากของหน้าผาทันใดนั้นทั้งหินและก้อนดินก็ถล่มลงมาทับคนงานทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่เชื่อว่า สาเหตุที่หินและดินถล่ม คาดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกหนักทำให้พื้นดินมีความชื้น ประกอบกับบริเวณดังกล่าว คนงานได้ชุดเจาะเชิงเขาจนเป็นหลุมใหญ่ แต่ด้านบนหน้าผากลับปล่อยว่างไว้ทำให้การถล่มดังกล่า

ด้านนายวิชัย เหล่าวัฒนวิชัย ผู้หรือเสียชีวิต เจ้าของและผู้จัดการโรงโมหิณเพชรสมุทร กล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ทางโรงงานยินดีรับผิดชอบทั้งหมด

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้มีคำสั่งปิดโรงโมหิณเพชรสมุทรชั่วคราว 30 วันเพื่อตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงให้โรงโมทำแผนในการสร้างความปลอดภัยในองค์กรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคต นอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้ กพร.ไปตรวจสอบโรงโมหิณทั่วประเทศเนื่องจากช่วงฤดูฝนจะมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดอุบัติเหตุได้ส่งโดยเฉพาะดินและหินถล่มลง พร้อมทั้งสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบโรงโมหิณและมีเหมืองหินอยู่บนที่สูงที่มีความเสี่ยงอีก 5-6 แห่ง ใน จ.สระบุรี เชียงราย และยะลา และหากไม่มั่นใจก็ถึงการรักษาความปลอดภัยได้ก็จะให้ผู้ประกอบการหยุดการระเบิดหินชั่วคราวในช่วงฤดูฝน.

เขาหินถล่ม

☆ ต่อจากหน้า 1

สไลด์ตัวลงมาอย่างรวดเร็ว สังกัดเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย
ขณะที่ ผอ.อุตสาหกรรมฯ เผยเหมืองหินทำไม่ถูกวิธี
สั่งให้ปรับปรุงไปหลายรอบแต่ยังฝืนดำเนินการเร่ง
ตรวจสอบหาสาเหตุ.

เหมืองหินถล่มทับคนงานดับ 3 เจ็บ 4 เปิดเผย
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 3 มิ.ย. พ.ต.ท.ธีระเดช
เดชศิริ พงส.สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุ
หินบนภูเขาสัมปทานโรงโม่ถล่มทับคนงานมีผู้
บาดเจ็บและเสียชีวิตที่บริเวณเขาอึบิด หมู่ 6 บ้าน
อู่ตะเภา ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย เป็นเหมือง
หินของ บ.เพชรสมุทร (1970) จำกัด จึงรายงาน
ให้นายวิสารห์ พูลศิริรัตน์ นายอำเภอเขาย้อย นาย
มนเทียร ทองนิตย์ ผวจ.เพชรบุรี ร่วมตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุอยู่บนภูเขาตัวโรงงานตั้งอยู่เชิงเขา
ห่างไปประมาณ 500 เมตร เป็นจุดระเบิดหินที่ตั้ง
อยู่ระหว่างภูเขาหินปูน 2 ลูก พบกองหินขนาดใหญ่
หลายร้อยก้อนกองอยู่บริเวณหุบช่องเขาด้านล่าง
ทับรถแบ็กโฮขนาดใหญ่ 3 คัน รถบรรทุกสิบล้อ
4 คัน และรถกระบะ 3 คัน สภาพตัวถังพังยับเยิน
บริเวณยอดเขามีร่องรอยแนวหินขนาดใหญ่เคลื่อน
ตัวไหลลงมาเป็นแนวมาทับที่บริเวณด้านล่าง

เบื้องต้นทราบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บถล่ม
ทับ 4 คน ทราบชื่อนายขวัญเมือง ศรีสุข หัวหน้า
คนงาน นายกำพร้าว นายนพและนายขาว เป็น
ชาวพม่า นำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัด
เพชรบุรี นอกจากนี้ มีผู้เสียชีวิต 3 คน ทราบชื่อนาย
สุวิทธาธิ สุวิญญา อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59/75
หมู่ 3 ต.เบ็กไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คนขับรถแบ็กโฮ
และนายณัยกับนายยู ช่างเจาะ เป็นชาวพม่า

จากการสอบสวนนายแว่น นนททะสาธ อายุ
49 ปี คนงานเปิดเผยว่า คืนวันที่ 2 มิ.ย. ฝนตกหนัก
ช่วงเข้าคนงานเข้าไปเจาะสกัดหินก้อนใหญ่เป็น
ก้อนเล็กเพื่อให้รถแบ็กโฮตักขึ้นรถสิบล้อส่งโรงโม่
ขณะเกิดเหตุตนได้ยินเสียงภูเขาหินสไลด์ดังถล่มยาว
ก่อนจะมีเสียงโครมครามดังสนั่นตามมา จึงรีบมาดู
พบว่าภูเขาเลื่อนสไลด์ตัวลงมาและพังถล่มทับเพื่อน
คนงาน

ต่อมา นายมนเฑียร ทองนิตย์ ผวจ.เพชรบุรี
พร้อมด้วยรอง ผวจ. ปลัดจังหวัดและอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาที่เกิดเหตุ พร้อมประสาน
ขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15
นำกำลังทหารกว่า 50 นาย ไปช่วยเหลือนำร่าง
ผู้เสียชีวิตออกมามากจากแนวหินและสิ่งปลูกสร้างที่ประกาศ
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ให้ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะ
ดำเนินการกู้ภัยแล้วเสร็จและตรวจสอบพื้นที่ว่า
ปลอดภัย ทั้งนี้ มอบให้นายอำเภอเขาย้อย และนาย
ประเสริฐ สีน้าเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ตรวจสอบ

ขณะที่นายสมศักดิ์ หวานกระตั้น ผอ.สำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 จ.
ราชบุรี กล่าวว่าการตรวจสอบเข้าของกิจการ
เหมืองหินดังกล่าว มีการทำเหมืองระเบิดหินแบบ

หินบนภูเขาสัมปทานโรงโม่ถล่มทับคนงานมีผู้
บาดเจ็บและเสียชีวิตที่บริเวณเขาอีบีด หมู่ 6 บ้าน
อุตะเกาต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อยเป็นเหมือง
หินของ บ.เพชรสมุทร (1970) จำกัด จึงรายงาน
ให้นายวิสารท์ พูลศิริรัตน์ นายอำเภอเขาย้อย นาย
มนเทียร ทองนิตย์ ผวจ.เพชรบุรี ร่วมตรวจสอบ

ที่เกิดเหตุอยู่บนภูเขาตัวโรงงานตั้งอยู่เชิงเขา
ห่างไปประมาณ 500 เมตร เป็นจุดระเบิดหินที่ตั้ง
อยู่ระหว่างภูเขาหินปูน 2 ลูก พบกองหินขนาดใหญ่
หลายร้อยก้อนกองอยู่บนบริเวณหุบช่องเขาด้านล่าง
ทับรถแบ็กโฮขนาดใหญ่ 3 คัน รถบรรทุกสิบล้อ
4 คัน และรถกระบะ 3 คัน สภาพตัวถังพังยับเยิน
บริเวณยอดเขามีร่องรอยแนวหินขนาดใหญ่เคลื่อน
ตัวไหลลงมาเป็นแนวมาทับที่บริเวณด้านล่าง

เบื้องต้นทราบว่ามิได้รับบาดเจ็บถล่ม
ทับ 4 คน ทราบชื่อนายขวัญเมือง ศรีสุข หัวหน้า
คนงาน นายกำพร้าว นายนพและนายยาว เป็น
ชาวพม่า นำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัด
เพชรบุรี นอกจากนี้มีผู้เสียชีวิต 3 คน ทราบชื่อนาย
สุวิชาติ สุวิญา อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 59/75
หมู่ 3 ต.บึงไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คนขับรถแบ็กโฮ
และนายนิยกับนายยู ช่างเจาะ เป็นชาวพม่า

จากการสอบสวนนายแวน นนท์ทะเลสาต อายุ
49 ปี คนงานเปิดเผยว่า คืบวันที่ 2 มิ.ย. ฝนตกหนัก
ช่วงเข้าคนงานเข้าไปเจาะสกัดหินก้อนใหญ่เป็น
ก้อนเล็กเพื่อให้รถแบ็กโฮตักขึ้นรถสิบล้อส่งโรงโม่
ขณะเกิดเหตุตนได้ยินเสียงภูเขาหินเสียดสีดังลั่นยาว
ก่อนจะมีเสียงโครมครามดังสนั่นตามมา จึงรีบมาดู
พบว่าภูเขาเลื่อนสไลด์ตัวลงมาและพังถล่มทับเพื่อน
คนงาน

ต่อมานายมนเทียร ทองนิตย์ ผวจ.เพชรบุรี
พร้อมด้วยรอง ผวจ.ปลัดจังหวัดและอุตสาหกรรม
จังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาที่เกิดเหตุ พร้อมประสาน
ขอกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 15
นำกำลังทหารกว่า 50 นาย ไปช่วยเหลือและนำร่าง
ผู้เสียชีวิตออกจากแนวหิน และสั่งปิดพื้นที่ประกาศ
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ไม่ให้ดำเนินการใดๆจนกว่าจะ
ดำเนินการกู้ภัยแล้วเสร็จและตรวจสอบพื้นที่ว่า
ปลอดภัย ทั้งนี้ มอบให้นายอำเภอเขาย้อยและนาย
ประเสริฐ สีน้าเพชร อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ตรวจสอบ

ขณะที่นายสมศักดิ์ หวานกระสินธุ์ ผอ.สำนักงาน
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 จ.
ราชบุรี กล่าวว่า จากการตรวจสอบเจ้าของกิจการ
เหมืองหินดังกล่าว มีการทำเหมืองระเบิดหินแบบ
ไม่ถูกวิธี โดยสำนักงานมีคำสั่งให้ปรับปรุงไปนาน
หลายเดือนแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนดำเนินการอยู่จนกระทั่ง
เกิดเหตุเบื้องต้นจะเสนอให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัด
เพชรบุรีมีคำสั่งปิดเหมืองหินดังกล่าวชั่วคราวจนกว่า
จะปลอดภัย ส่วนในทางคดีก็ต้องสอบสวนดูว่า
ปล่อยปละละเลยให้เข้าไปทำงานในสภาพที่ไม่
ปลอดภัยได้อย่างไร ต้องรอผลการสอบสวนต่อไป