

น้ำมันใจเบือนน้ำมันคง

หลังเกิดแผ่นดินไหว

จากกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นในพื้นที่ จ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเกิดขึ้นในป่า และมีชาวบ้านได้ยินเสียงดังกัน และสั่นสะเทือนขึ้น 2 ครั้ง ใกล้ในพื้นที่ป่าเขตอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ บริเวณบ้านเขาหินส้ม ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.5 ริกเตอร์ ล่าสุดนักธรณีวิทยาได้ออกมาเตือนให้ชาวกาญจนบุรีเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารเพื่อป้องกันผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีก สำหรับความสั่นไหวกรณีดังกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 29 ต.ค. นายวีรชัย ไชยสระแก้ว ผช.ผอ.ฝ่ายบำรุงรักษาโยธา ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนของกรมชลประทานฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปิดเผยว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว ซึ่งอยู่ห่าง

จากตัวเขื่อนศรีนครินทร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียง 39 กม. ขนาด 3.5 ริกเตอร์ เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดเล็กค่าการไปฟ้าผ่าในผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนศรีนครินทร์ได้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ติดตั้งในบริเวณเขื่อน ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของเขื่อน จึงขอให้ทางเจ้าเขื่อนศรีนครินทร์ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นายวีรชัยกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เขื่อนศรีนครินทร์มีความมั่นคงแข็งแรงหรือรองรับในทุกสถานการณ์ อีกทั้งยังมีมาตรการในการดูแลบำรุงรักษา การตรวจสอบ และการประเมินความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตามหลักวิชาการและตามมาตรฐานสากล ทำให้เขื่อนศรีนครินทร์ที่มีการก่อสร้างตามมาตรฐานสากลที่ออกแบบให้เกิดความแข็งแรงที่สามารถรองรับการสั่นสะเทือนในระดับ 7-8 ริกเตอร์ได้ นอกจากนี้ เขื่อนศรีนครินทร์มีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา จึงแจ้งมายังประชาชนเพื่อให้รับทราบและเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานของเขื่อนศรีนครินทร์ ทั้งนี้รวมถึงเขื่อนสิริกิติ์ที่ตั้งอยู่ใกล้ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ด้วยเช่นกัน