



■ หินถล่ม ■ เจ้าหน้าที่เข้าช่วยชีวิต
คนงานได้ภูเขาหินปูนที่ถล่มลงมาขณะใช้
รถแบ็กโฮและรถบรรทุกสปีดต่ำเลี้ยว
ขึ้นที่ระเบิดไถลงมาที่โรงไม้หินบริเวณ
เชิงเขาด้านล่าง พบผู้เสียชีวิต 3 คน
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.



เขาหินเพชรบุรีถล่ม ทับคนงาน 3 ศพ

รถพังยับยับสิบ สังปิตชั่วคราว

ภูเขาหินถล่มทับคนงานโรงโม่เพชรบุรีดับ 3
สาเหตุ 3 เผยอีกอัม-ลือลือ-
แบ็กโฮนับสิบคันโดนทับ
ยับ เหตุมีฝนตก-ระเบิดไม่
ถูกวิธี ผู้ว่าฯ สั่งหยุดกิจการ
ชั่วคราว ประกาศเป็นพื้นที่
เสี่ยงภัย

ภูเขาหิน

เหตุภูเขาถล่มทับคนงานโรงโม่หินเสียชีวิตหลายราย เกิดขึ้นเวลา 09.00 น. วันที่ 3 มิถุนายน ภูเขาหินปูนได้ถล่มทับคนงานของโรงโม่หินเพชรสมุทร ที่บ้านหมู 6 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ขณะที่คนงานนำรถแบ็กโฮ รถบรรทุกสิบล้อ และรถกระบะขึ้นไปบนเหมืองหินบนภูเขาเพื่อลำเลียงหินที่ระเบิดแล้วลงมาขอยังโรงโม่หินด้านล่างที่อยู่เชิงเขา

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ด้านล่างได้ยินเสียงหินถล่ม จึงนำกำลังและรถยนต์ขุดขึ้นไปช่วยเหลือ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกก้อนหินทับออกมาได้ 6 คน ซึ่งบาดเจ็บสาหัส 3 คน อีก 3 คนบาดเจ็บเล็กน้อย นำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้า แต่ยังไม่พบว่ามีคนงานอีก 3 คนติดอยู่ภายในรถแบ็กโฮและรถบรรทุกสิบล้อ โดยสภาพที่เห็นจากระยะไกลเชื่อว่าเสียชีวิตแล้วทั้ง 3 คน แต่ยังไม่มีการเข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากมีเสียงลั่นตัวของหินบนภูเขาที่อาจถล่มลงมาอีกได้ จึงขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสว่างธรรมแพทยธรรมสถาน และกำลังทหาร มณฑลทหารบกที่ 15 ให้ส่งกำลังมาเสริม

ขณะที่ นายมณฑิร ทองนิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และอุตสาหกรรมจังหวัด ได้เดินทางเข้ายังที่เกิดเหตุ พร้อมตรวจดูสภาพพื้นที่เร่งจัดกำลังเข้าไปช่วยเหลือและนำร่างผู้เสียชีวิตที่สอบถามพบว่าเป็นคนไทย 1 คนและชาวพม่าอีก 2 คนออกมาให้ได้ โดยมีวิศวกรเหมือนแร่มาประเมินความปลอดภัยในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือ

จากการตรวจสอบสภาพเหมืองหินบนภูเขาดังกล่าว เบื้องต้นพบว่าคืบก่อนเกิดเหตุมีฝนตกหนักในพื้นที่แล้ววันรุ่งขึ้นไม่มีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัย โดยปล่อยให้คนงานเข้าไปบนหินที่ไร้ระเบิดไว้ก่อนหน้าออกมาจนเกิดหินบนภูเขาถล่มลงมาทับจนเสียชีวิตดังกล่าว และพบอีกว่าการระเบิดหินบนภูเขาไม่ปฏิบัติตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย ซึ่งต้องรอให้เจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

ต่อมาเวลา 12.30 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้ค้นหาและพบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุหินถล่มในเหมืองหิน ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย ได้แล้ว 1 ศพ เป็นชายไทย ทราบชื่อ นายสุวิชาติ สุวันญาย อายุ 50 ปี คนขับรถแบ็กโฮ ถูกหินขนาดใหญ่

ตกลงมาทับเสียชีวิตอยู่ในห้องคนขับรถแบ็กโฮ ส่วนคนงานพม่าอีก 2 คน คือ นายโน อายุ 28 ปี และนายยู อายุ 17 ปี ยังค้นหาไม่พบ เพราะสภาพหินที่ถล่มลงมาจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ หวนกระสินธ์ ผอ.สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 จ.ราชบุรีกล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเจ้าของกิจการทำเหมืองระเบิดหินแบบไม่ถูกวิธี โดยสำนักงานได้มีคำสั่งให้ปรับปรุงไปนานหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยังฝ่าฝืนจนกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าว เบื้องต้นจะเสนอให้อุตสาหกรรมจังหวัดมีคำสั่งปิดเหมืองหินชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการดำเนินการได้อย่างปลอดภัย ส่วนในทางคดีก็ต้องสอบสวนดูว่ามีการปล่อยปละละเลยให้มีการเข้าไปทำงานในสภาพที่ไม่ปลอดภัยได้อย่างไร ก็คงจะต้องรอผลการสอบสวนต่อไป

นายมณฑิร ทองนิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมามีฝนตกหนักบริเวณดังกล่าว และในเช้าวันที่ 3 มิถุนายน คนงานได้เข้าไปทำงานในพื้นที่ตามปกติ ซึ่งทราบว่ามีคนงานทั้งคนไทยและคนพม่า โดยดินและหินถล่มลงมาทับคนงานและรถ มีผู้บาดเจ็บสาหัส 4 คน เป็นพม่า 2 คนคนไทย 2 คน เจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน และมีผู้เสียชีวิต 3 คน เป็นพม่า 2 คน และคนไทย 1 คน นอกจากนี้มีรถปิกอัพ 3 คัน รถบรรทุกสิบล้อ 4 คัน และรถแบ็กโฮ 3 คันถูกหินถล่มทับด้วย ซึ่งได้มอบหมายให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรวจดูระเบียบเพื่อหาทางช่วยเหลือเยียวยาแล้ว

“จังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัย และพื้นที่บริเวณรอบนอกเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย และสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับอุตสาหกรรมเขตราชบุรีให้ส่งวิศวกรมาตรวจดูพื้นที่ พร้อมทั้งสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวจนกว่าจะเกิดความปลอดภัย” ผู้ว่าฯ เพชรบุรี กล่าว

นายวิชัย เหล่าวัฒนวิสัยชัย เจ้าของโรงโม่หินเพชรสมุทร กล่าวว่า เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานตามปกติ ทางบริษัทยินดีจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต